




01\_Deckenplatten sind verlegt



02\_Der Beton kann kommen



03\_Die Noppenfolie



04\_Die Problemseite



05\_E-Leitungen verlegt



06\_Endlich wieder Beton



07\_Und wieder Steckeisen



08\_Die automatische Kühlung



09\_Die warten bis der Beton trocknet



10\_Am Einsatzort



11\_Knapp aber doch



12\_Hinterfüllen des Kellers

www.pasivhaus.at



13\_Knapp gehts her



14\_Auch ide Haltung wird bewertet



15>Weiter gesteckt wird



16\_Das Erdgeschoss wächst



17\_Bewehrung der Auskrangung



18\_Keine Schwerstarbeit



19\_Das Tageslicht wird genutzt



20\_Die Richtstützen



21\_Der Unterbau für das Fundament



22\_Die Abwasserleitungen



23\_Und ordentlich verdichten



24\_Zumindest einer arbeitet



25\_Hauptsache das Mass stimmt



26\_PE Folie



27\_Bewehrung beim Gebäudeanschluss



28\_Schacht für den Heizungsverteiler



29\_Sauberkeitsschicht für das Nebengebäude



30\_Die Sonne bei der Arbeit



31\_Luky beim Dichten



32\_Fertig für die Bodenplatte



32\_Markieren



33\_Randelemente



34\_Platten auslegen



35\_Folie und Bewehrung



36\_Beton



37\_Abstützung notwendig



38\_Statische Bewehrung



39\_Säulenbewehrung



40\_Die Randsteine der Garage



41\_Steckeisen im NG



42\_Fensterband der Küche



43\_Abstützung zum betonieren



44\_Noch viele Steine im EG



45\_Bodenplatte der Garage



46\_Anschlussabdichtung



47\_Erste Reihe des Nebengebäudes



48\_Wandanschluss



49\_Keil für Beton



50\_Stecken des Nebengebäudes



51\_Kanalrohr im Betonkern



52\_Die Richtstützen warten



53\_Sturzbewehrung



54\_Statik verlangt viel Eisen



55\_Der Deckenrand fehlt noch



56\_Bei der Garage gehts weiter



57\_Richtstützen im NG montiert



58\_Baustellenkontrolle




59\_Der Deckenrand wird gesteckt



60\_Die Garage ist aufgemauert



61\_Schalung des Garagensturzes



62\_Fenstersturz im Wohnzimmer



63\_Wohnzimmerfenster



64\_Die Thermo-Modul-Decke



65\_Herkules oder was



66\_Richtstützen als Gerüst



67\_Ein großes Loch



68\_Stützen für den Beton



69\_Da hat der Wind was angestellt



70\_Decke des Nebengebäudes



71\_In 2 Stunden verlegt

www.passivhaus.edu.tf



72\_Leicht und begehbar



73\_Passt



74\_Der Deckenrand ist da



75\_Jetzt kann die Decke kommen



76\_WTM-Steine eingepackt



77\_Die Garagenplatten sind verlegt



78\_Die EG Deckenplatten sind verlegt



79\_Da muss noch Eisen rein



80\_E-Leitungen verlegen



81\_Dunkel im EG



82\_Die Sturzsäule ist montiert



83\_Auskragung Nr 2



84\_Viel Eisen



85\_Die Bewehrungsträger für die Auskragung



86\_Noch mehr Eisen



87\_Viel mehr Eisen



88\_Nur noch Eisen



89\_Mächtiges Eisen



90\_Elias bei der Inspektion

[www.passivhaus.eu.tf](http://www.passivhaus.eu.tf)