



01\_Die Haltebleche für die Attika Abdeckung werden...



02\_Die Unterkonstruktion für die Solarkollektoren




03\_Der Verbau für den Spülkasten



04\_Die WC-Entlüftung und die Lüftungsanlage werd...



05\_EG-WC-Verbau



06\_Die Lüftungsleitungen wieder eingemauert



07\_Die Solaranlage kann kommen



08\_Die Südfassade



09\_Schiebetürkasten für den Schrankraum



10\_Die Trennwand für die Kellerdusche steht



11\_Und die Trennwand für die Dusche im OG



12\_Gearbeitet wird bis spät in die Nacht





13\_Nicht der Nachtwächter sondern Pa bei dr Arbeit



14\_Schiebetürkasten im Bad



15\_Die Rohre + Spühlkasten im Bad sind verbaut



16\_Pezi beim Dosen eingipsen



17\_Die Badewannen-Aufmauerung



18\_Die Solarpaneele sind montiert



19\_Die Putzer haben die Kanten montiert



20\_Eine Wand wurde mit Gipskarton geschlossen



21\_Die Putzer sind am Werk



22\_Artisten auf der Stehleiter



23\_Auf die WTM-Wände musste ein Voranstrich drauf



24\_In der Waschküche wurde auch verbaut





25\_Nach dem putzen -ein Feld der Verwüstung



26\_Sieht wieder ganz anders aus



27\_Neue Optik mit der Solaranlage



28\_Der Vorspritzer ist schon drauf



29\_Der Treppenloch-Abschluss muss noch verputzt ...



30\_Bei der Treppe werden für den Bodenanschluss ...





31\_Die Brandschutztür in der Garage wurde eingebaut



32\_Der Fenstersturz wurde angepasst



33\_Lichteinfall am 16



34\_Putzanschluss am Fensterbrett



35\_Und Pezi gipst noch immer



36\_Nun ist auch die Garage verputzt





37\_Das Treppenauge ist verputzt



38\_Die Haustür von Innen



39\_Das Treppenauge oben



40\_Schlauchchaos im Technikraum



41\_Der verputzte Kellerraum



42\_Das Putzsilo ist nun auch weg





43\_Licht in Vanis Zimmer



44\_Die Solaranlage ist nun angeschlossen



45\_Die Randdämmung der Deckenauskrangung



46\_Die Bodenplatte des Nebengebäudes wird abgedi...



47\_Abdichtung der Bodenplatte



48\_Mit Max beim Kabel einziehen





49\_Bert mit schwerem Gerät



50\_Pa dämmt die Untersicht der Auskrugung



51\_Bert hilft beim Kabel einziehen



52\_Kabel wirr-warr im Technikraum



53\_Die Untersicht ist warm eingepackt



54\_Großreinigung für den Estrich



55\_Die E-Schläuche sortieren



56\_Dann können die Platten verlegt werden



57\_Vani inspiziert den Estrich-Unterbau